

# 无锡汇成鑫机械装备有限公司

## “年产机械设备 10 套、机械零部件 2 万件项目”竣工环境保护自主 验收意见

2020 年 10 月 23 日，无锡汇成鑫机械装备有限公司（以下简称“建设单位”）委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（以下简称“咨询单位”）根据《无锡汇成鑫机械装备有限公司年产机械设备 10 套、机械零部件 2 万件项目》竣工环境保护验收监测资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《无锡汇成鑫机械装备有限公司年产机械设备 10 套、机械零部件 2 万件项目环境影响报告表》和无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

无锡汇成鑫机械装备有限公司成立于 2018 年 2 月，位于无锡市新吴区梅村锡鸿路 8 号，租用无锡市军强铸造有限公司的厂房新建本项目，本项目建成后产品及规模为：年产机械设备 10 套、机械零部件 2 万件。

本项目环评表于 2019 年 3 月 8 日通过无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局的审批（锡环表新复[2019]82 号）。于 2020 年 5 月进行生产调试。2020 年 7 月 13 日~7 月 14 日、2020 年 9 月 3 日~9 月 4 日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡市中证检测技术有限公司。项目实际投资 200 万元，其中环保投资 2.5 万元，环保投资占总投资额的 1.25%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。

### 二、项目工程变动情况

生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，（1）打标机增加 1 台，此设备工作中无污染。（2）数控车床增加 2 台，此设备工作中产生一般固体废弃物（废金属）、危险固体废弃物（废乳化液）、含油雾有机废气、设备噪声。一般固体废弃物（废金属）由物资部门回收，危险固体废弃物（废乳化液）由有资质单位淮安华昌固废处置有限公司处置，对环境无影响。因产能未变，原辅材料用量不变，含油雾有机废气产生总量不变，污染防治措施未变，仍为通过“油雾分离器”处理后排放，因此，含油雾有机废气排放总量不变，不会对大气环境增加

不利影响。本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。

综上所述，根据苏环办[2015]256号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。

经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

本项目已实施了雨污分流。本项目产生的废乳化液作为危废处置。本项目只有员工生活污水产生，其经化粪池预处理后通过厂区污水接管口排入梅村水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有1个污水接管口和1个雨水接管口，与其它单位共用。

#### 2、废气

本项目无组织废气。

本项目无组织废气来源于乳化液挥发产生的含油雾有机废气，其经集气罩收集后，由“油雾分离器”处理，尾气在车间内排放，通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放，污染物以“VOCs”计。

#### 3、噪声

本项目噪声源主要来自锯床、普车、数控车床等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

#### 4、固体废弃物

##### 4.1 固体废弃物种类、处置去向

本项目危险固体废弃物有：废乳化液、废机油、含油废液，以上委托淮安华昌固废处置有限公司处置。废含油抹布、手套混入生活垃圾，由环卫部门统一清运。

本项目一般固体废弃物有：废金属，由物资部门回收利用。生活垃圾，由环卫部门统一清运。

##### 4.2 环评和批复要求及落实情况

危险固体废弃物已交由有资质单位处置。建立了规范的危险固体废弃物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进

行危险固体废物申报登记。危险固体废物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废物和一般固体废物已分开贮存，并设有危险固体废物标志牌和一般固体废物标志牌。危险固体废物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废弃物的种类和特性进行分区、分类贮存。

#### 5、其他有关情况

本项目生产车间周边 50 米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标。

本项目废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）要求设置了标志牌。

### 四、环境保护设施监测结果

#### 1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于 75%，符合验收监测技术规范要求。

#### 2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和 pH 值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准限值。

雨水接管口无水未测。

#### 3、废气

无组织废气验收监测结果：VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 5 中“其它行业”无组织排放监控浓度限值。

#### 4、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区排放标准。

#### 5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目水、气（无组织）污染物排放总量符合环评、批复要求。

## （二）污染物排放总量控制情况

验收监测报告表明，主要污染物排放总量满足环评审批要求，总量控制结论具体见表 1。

表 1 主要污染物排放总量控制结论

类别	项目	实际排放总量 (吨/年)	总量控制指标 (吨/年)	是否达到总量控制指标
废水	废水量	178	191	符合总量控制要求
	COD	0.0436	0.0716	
	SS	0.0212	0.0458	
	氨氮	0.0003	0.0057	
	总磷	0.00001	0.0010	
	总氮	0.0004	0.0076	

## 五、工程建设对环境的影响

验收监测资料表明，该项目验收监测期间，废水、废气污染物达标排放，满足环评批复文件总量控制要求。

## 六、验收结论

1. 对照无锡汇成鑫机械装备有限公司验收监测资料、环评报告表和审批意见，项目建设性质、生产规模、建设地点、生产工艺、生产设备及污染防治措施等均未发生重大变化。

2. 项目涉及的废水、废气、噪声、固废污染防治设施基本执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据项目工程竣工验收和现场踏勘、验收监测资料，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

3. 完善延后检测资料相关内容和本验收意见，执行信息公开制度后，可将环保竣工自主验收资料上报环保部门备案。

## 七、后续要求

1、加强公司废水、废气、噪声、固废污染防治设施的日常维护，确保废水、废气污染物达标排放。后续通过技术和管理措施进一步提高污防设施运行效率。

2、定期监测污染物排放情况，做到废水、废气、噪声、固废污染物长期、稳定、达标排放，满足环评及审批文件要求。

## 八、验收人员信息及专家意见

见附件《验收组签到表》、《环保专家验收意见》。

(咨询机构盖章)

年 月 日

(建设单位盖章)

年 月 日